だい||か せいぞうさぎょう|

## 第||課 製造作業| ការងារជលិតកម្ម 1

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	<b>ចំណារព</b> ន្យល់	ଅଷ୍ଟର	ហរណ៍	រូបថត
1	技術	ぎじゅつ	បច្ចេកទេស				
2	製品	せいひん	ផលិតផល				
3	仕様書	しようしょ	ឯកសារយថាប្រភេទ				
4	納期	のうき	ពេលកំណត់				
5	工場	こうじょう	រោងចក្រ				
6	材料	ざいりょう	វត្ថុធាតុឌើម				
7	パーツ	ぱーつ	<b>ផ្នែក</b>	សំដៅលើផ្នែកនីមួយៗបន្ទាប់ពីកាត់ ក្រណាត់ មិនមែនតែផ្នែករបស់ម៉ាស៊ីនឬ ឧបករណ៍ជានើមឡើយ។ ពេលខ្លះក៍ត្រូវបានហៅថា "ភូវិប្រស" ផងដែរ។			
8	サンプル	さんぷる	គំរូ ប៉ាន់				
9	寸法	すんぽう	រង្វាស់ ទំហំ				
10	デザイン	でざいん	ការរចនា				
11	手順	てじゅん	<b>ដំហាន លំ</b> ដាប់លំដោយ				
12	温度	おんど	សីគុណ្ហភាព				
13	湿度	しつど	សំណើម				
14	圧力	あつりょく	សម្ពាធ				

## 第||課 製造作業| ការងារជលិតកម្ម 1

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
15	点灯	てんとう	ភ្លឺភ្លើង ចេញភ្លើង		ランプが点灯したら、機械を確認 します。	ពិនិត្យម៉ាស៊ីន ពេលអំពូលភ្លឺភ្លើង។	700
16	停電	ていでん	ដាច់ភ្លើង				
17	操作(する)	そうさ(する)	ការបញ្ហា(បញ្ហា)	≑動かす(うごかす)	<sup>そうさ</sup> ミシンを操作します。	បញ្ហាម៉ាស៊ីនឌេរ។	
18	停止(する)	ていし (する)	ការបញ្ឈប់(បញ្ឈប់)	≒止める (とめる)	しょっき ていし 織機を停止します。	បញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនត្បាញ។	
19	加工(する)	かこう (する)	ការកែច្នៃ(កែច្នៃ)				
20	交換(する)	こうかん(する)	ការផ្លាស់ប្ដូរូ(ផ្លាស់ប្ដូរូ)		まり 針が折折れました。針を交換しま す。	ម្ពលបានបាក់។ នឹងផ្លាស់ប្តូរុម្ពល។	
21	仕上げる	しあげる	សម្រេច បង្ហើយ				