

だい か けんさ
第24課 検査

第24課 検査

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句
1	基準	きじゆん	基准		
2	標準	ひょうじゆん	标准		
3	保証	ほしよう	保证		
4	不良	ふりよう	不良		
5	欠陥	けっかん	缺陷		
6	バラつき	ばらつき	参差不齐	指产品的尺寸或重量等参差不齐。	
7	歪み	ゆがみ	变形		
8	ずれ	ずれ	偏差		
9	バリ	ばり	毛刺	金属在加工过程中产生的多余部分。	バ리를やすり ^と で取ります。 用锉刀去除毛刺。
10	ひび	ひび	龟裂		
11	むら	むら	不均匀		
12	漏れ	もれ	漏泄		
13	劣化（します）	れっか（します）	老化		
14	無駄	むだ	浪费		
15	錆びます	さびます	生锈		
16	錆	さび	锈		
17	標準化	ひょうじゆんか	标准化		
18	性能	せい ^の う	性能		
19	欠陥品	けっかんひん	残次品		
20	ぼかミス	ぼかみす	人为失误	指的是由人造成的错误，导致产品不合格、被投诉、或造成损失。	
21	センサー	せんさー	传感器		
22	検品（します）	けんぴん（します）	验货		
23	傷	きず	伤	可用来说身体的创伤，也可用来说材料或产品的表面欠缺、破损、或被刮的部分。	
24	歩留まり	ぶどまり	成品率	从生产出的产品中，除去次品后所占整体中的比率。	